




- Nun erfolgt die Vektorisierung der Zeichnung mit Hilfe von Software. Sie legt CAD-Elemente wie Linien, Bögen und Kreise hinter die Pixelgrafik, welche diese am besten abbilden.



- Eine manuelle Bearbeitung in CAD ist nun möglich. Je nach Scanqualität variiert hier der Aufwand. Mitvektorierte Schatten und Falkanten müssen entfernt und die einheitlichen Elemente auf unterschiedliche Layer gelegt werden. Ungenauigkeiten werden in diesem Zug korrigiert, Unterbrechungen geschlossen.

